

# パージアダプタ PADシリーズ



※「カプラ」およびホース・チーズは本品には含まれておりません。別途ご用意ください






2/0-5" -5 1 5 5

ボタンを 押すだけ

#### 残圧除去方法

ボタンを押している間は作動油がドレン取出口より排出され残圧が抜けていきます。 ボタンの押し込みを止めると元の位置に戻り、作動油の排出は止まります。




素早く
残圧除去

3 完了




## 比較すると...

### [残圧除去速度 比較図]










#### 製品型式・寸法表 PAD-2 めねじ取付用 ドレン取出口 T2 2 T1 L1 寸法 (mm) 質量 製品型式 (g) L1 øD P1 P2 н T1 øT2



製品型式	質重 (g)	9 /Z (IIIII)											
		L1	L2	L3	В	øD	P1	P2	Н	T1	T2		
PAD-3FM	320	72.5	(39)	21.5	(11)	10	(51)	(33.5)	四角29	R3/8	Rc3/8		
PAD-4FM	307	72.5	(39)	21.5	(11)	12.5	(51)	(33.5)	四角29	R1/2	Rc1/2		
PAD-6FM / PAD-8FM ねじ取付用													
RC1/8 ドレン取出口 ロ 11 11 H													
製品型式	X=												
	(g)	L1	L2	В	øD	P	1	P2	Н	T1	T2		
PAD-6FM	665	86	21.5	(15.5)	16.5	(63	.5) (	38) 7	大角46	R3/4	Rc3/4		
PAD-8FM	620	86	21.5	(15.5)	21.5	(63	.5) (	38) 7	大角46	R1	Rc1		

仕様								
製品型式		PAD-2	PAD-3FM	PAD-4FM	PAD-6FN	PAD-8FM		
本体材質		鋼鉄 (ニッケルめっき)						
取付ねじサイズ		R1/4	R3/8 × Rc3/8	R1/2 × Rc1/2	R3/4 × Rc3/4	R1 × Rc1		
最高使用圧力※1	MPa {kgf/cm²}	35.0 {357}						
耐圧力※2	MPa {kgf/cm²}	52.5 {536}						
ドレン取出口		チューブサイズ       取付ねじサイズ: Rc1/8         外径φ8mm       (推奨最大締付トルク: 5N•m)						
適用流体		作動油						
グリース材質		鉱物油系グリース						
シール材質 使用温度範囲*3		シール材質	表示記	号 使用	温度範囲	備考		
		ニトリルゴム	لم NBI	R -5°C	~+80°C	標準材質		

※1:パージアダプタを連続使用する際に、常時加わる圧力の許容値を示します。繰り返し最高使用圧力を超えて使用 すると、漏れや破損の原因となります。 ※2:一時的に圧力が上昇しても、パージアダプタの性能に支障をきたさない 圧力の限界値を示します。 ※3:使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

推奨最大締付トルク	N∙m {kgf∙cm}				
取付ねじサイズ	R1/4	R3/8 × Rc3/8	R1/2 × Rc1/2	R3/4 × Rc3/4	R1 × Rc1
トルク値	28 {286}	40 (408)	80 (816)	150 (1530)	250 (2550)

最小断面積 (mm²)								
製品型式	PAD-2	PAD-3FM	PAD-4FM	PAD-6FM	PAD-8FM			
最小断面積	_	78.5 (ø10)	122 (ø12.5)	213 (ø16.5)	363 (ø21.5)			

#### 真空用途適合性

真空用途には使用できません。

#### ▲使用上のお願い

●「パージアダプタ注意書」をよく読み、遵守してください。

#### **≜**警告

- ●残圧抜き以外の用途に使用しないでください。加圧使用中にボタンを押すと使用圧力が 低下し、機器の誤作動による予期せぬ損害が生じる原因となります。
- ●最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。
- ●人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。●分解しないでください。

#### ⚠ 注意

- ●パージアダプタが高温状態の場合、手袋等の保護具を着用する等、取扱いには十分注 意してください。
- ●ボタン上部をハンマーなどでたたかないでください。ボタン操作が硬い場合は、マイナス ドライバを使用し、バルブホルダの溝に引っ掛け、てこの原理を利用してボタンを押して ください。

## 残圧除去機能内蔵型「カプラ」

## 残圧時接続可能型

- ●接続作業時に残圧がある場合でもスムーズな接続。
- ●残圧処理作業が不要、接続操作のみで残圧を除去。





「カプラ」製品 アクセサリ

## 残圧抜きジグ ZNシリーズ

準標準品

SPカプラType A・油圧「カプラ」用残圧除去ジグ

### 「カプラ」につないで残圧を除去。

- ●ハンドルを回すだけでソケットおよびプラグ内 の残圧を簡単に抜くことができます。
- ●ソケット用のプラグタイプとプラグ用のソケット タイプがあります。
- ●ソケットおよびプラグへの接続は、通常の「カプ ラ」接続方法と同じです。



上記製品に関する詳細は、別冊の「カプラ製品総合カタログ」をご覧ください。

#### 登録販売店



技術で、人を想う。

### 日東工器株式会社

本社·研究所/東日本支社 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111(大代表) 西日本支社

〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501(代表) 中日本支針

〒465-0092 愛知県名古屋市名東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041(代表)

支 店: 札幌/仙台/新潟/松本/北関東/東京第一/東京第二/静岡/浜松/三河/名古屋/ 北陸/京都/大阪第一/大阪第二/高松/岡山/広島/福岡 海外拠点: アメリカ/ドイツ/イギリス/タイ/インド/シンガポール/インドネシア/オーストラリア/中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く) 受付時間 AM8:30~PM5:15 0120-210-216

▲ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず [取扱説明書] または [注意書] をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2025年4月現在のものです。 改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。